

Gemeindeverbindungsstraßen

12.2017

	Straße		Entwässerung		Ausführung		Sonstiges
	Belagsaufbau	Zustand bzw. gepl. Maßnahmen	vorhanden	geplant	geplant	erledigt	
L224-Hauserhöfe 1.200m	Asphaltdecke	wie vor einzelne Schadstellen Tragdeckschicht einbauen+	über Bankette	Bankette abschälen	2004	2004 2006 2013	
Bittelbrunn zur B31 1.250m	Asphaltdecke	einzelne Schadstellen Verbreiterung der Fahrbahn im Bereich des Weihers	11 Abläufe an Regenwasserleitung	7 Abläufe/Schächte und 165m Leitung erneuert	2005	2005 2009	2018 3. Abschnitt
Stetten-Watterdingen 550m	Mineralschotter	Unterbau und Deckschicht einbauen, wassergebunden	keine, Versickerung über die Bankette	Bankette angleichen	2007 2011	2008 2011	
Bergstraße -Längenrieder Hof bis Neuhausen 3.000m	Asphaltdecke	einzelne Schadstellen Abbrüche, Risse und Frost- aufbrüche, Wurzelschäden Tragdeckschicht einbauen	Versickerung über die Bankette, einzelne Abläufe	Bankette angleichen	2006	2006 2009 2014	
Bargen-Schopflocher Höfe 1.200m	Asphaltdecke	wie vor, einzelne Schadstellen Tragdeckschicht einbauen	über Bankette teilweise Abläufe	Abläufe reparieren Bankette abschälen	2007	2008 2015 2017	2017 3.Abschnitt erledigt
L191-Zimmerholz 900m	Asphaltdecke	wie vor, einzelne Schadstellen Tragdeckschicht einbauen	über Bankette	Bankette abschälen	2007	2008 2012	2019 3.Abschnitt 50.000.-
GW Welschingen- PW Brächle	Asphaltdecke	einzelne Schadstellen Tragdeckschicht einbauen	über Bankette	Bankette abfräsen	2020		
Stetten-Aulfingen	Asphaltdecke	einzelne Schadstellen Tragdeckschicht einbauen	über Bankette	Bankette abfräsen	2019		

Ortsstraßen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen der bestehenden Straßen

11.2017

Straßen- name	Abschnitt	Fahrbahn		Entwässerung		Randeinfassung		Zustand/ Funktion	Maßnahme geplant
		ist	geplant	vorhanden	geplant	vorhanden	geplant		
Bahnhof- straße	Bahnhof bis B491	Asphaltdecke Teer? Unterbau nicht tragfähig, Flickstellen	Neubau gesamt	Straßenabläufe an MW-Kanal funktionsfähig	nichts erforderlich wenn Neubau erneuern	Bordsteine einseitiger Gehweg	Erneuerung falls Neubau	3 / 1	Hauptverkehrsstraße Ausbau mit BMP Planung 2018
Munding- straße	Gaugelmühle bis Erlebnisbad								Erledigt 2017
Breitestraße	Einmündung Bahnhofstr bis Einmündung B491	Asphaltdecke, viele Unebenheiten Reparaturstellen Aufgrabungen	Neubau einschl. Bord- steine und Geh- wege	Vorhanden funktionsfähig	erneuern	Vorhanden schlechter Zustand	Erneuern	5 / 1	Sammelstraße 2018-19 mit BMP
Schillerstraße	L191 bis Ballenberg straße	Asphaltdecke Teer? Risse und Frostauf- brüche Flickstellen	Neubau	Straßenabläufe an MW-Kanal Kanalerneuerung erforderlich	erneuern	Bordsteine funktionsfähig beidseitiger Gehweg	Erneuerung mit Neubau	5 / 2	Hauptverkehrsstraße 2018 Planung 2019 Bau
Distelstraße	Breitestraße bis Jahnstraße	Asphaltdecke Risse und Reparaturstellen	Neubau	Vorhanden an MW Kanal funktionsfähig	nichts erforderlich	Bordsteine funktionsfähig beidseitiger Gehweg	Erneuerung falls Neubau	3 / 2	Hauptverkehrsstraße 2007 <i>Teilsanierung</i> später
Matthias- Claudius-Str.	Ballenbergstr. bis Im Glockenziel	Asphaltdecke starke Hebungen und Senkungen	großflächige Reparatur oder Neubau	vorhanden an MW Kanal funktionsfähig	Anpassung der Schächte wenn Neubau	Bordsteine funktionsfähig teilweise beidseit. Gehweg	Erneuerung falls Neubau	4 / 2	Sammelstraße 2017 Planung 2018 Bau
Ludwig- Finckh-Str.	Hewenstr. bis Ballenbergstr.	Asphaltdecke starke Unebenheiten, nicht tragfähiger Unterbau	Vollausbau	vorhanden an MW Kanal funktionsfähig	Anpassen bzw. neu	Bordsteine funktionsfähig Gehweg vorh.	Erneuerung wenn Vollausbau neu	4 / 4	Anliegerstraße später
Friedrich- Mezger- Straße	ab Einmündung Ostlandstraße	Asphaltdecke große Unebenheiten	Unebenheiten, Vollausbau	vorhanden bedingt funktionsfähig	anpassen bzw. erneuern	Bordsteine vorh. sehr schlechter Zustand	Erneuerung	4 / 3	Anliegerstraße 2019 Planung 2020 Bau

Ballenberg- straße	Mit Brückenbau und DB	Neubau						5 / 1	2018 Planung? 2019 Bau ??
Hewenstraße	Einmündung Ballenbergstr. bis Einmündung Ludwig-Finckh- Str.	Asphaltdecke, viele Unebenheiten und Reparaturstellen durch Aufgrabungen	Neubau einschl. Bord- steine und Geh- wege	Vorhanden funktionsfähig	erneuern	Vorhanden Sehr schlechter Zustand	Erneuern	5 / 1	Sammelstraße 2017/8 Planung 2019 Bau
Schwarzwald- straße	Einmündung K6130 bis L191	Alte Teerdecke, Flickstellen	Neubau gesamt	vorhanden	erneuern	keine	Neubau	5 / 3	Anliegerstraße neue Tragdeckschicht 2017 erledigt! Ausbau später
Maierhalde	Einmündung Ballenbergstraße Zum Franzosenwäldle	Uneben Fahrbahn Aufbrüche, Quer- und Längsaufgrabungen	Neubau gesamt	vorhanden	erneuern	vorhanden	Erneuern Teil 2016	5 / 3	Anliegerstraße 1. BA 2017 2. BA 2018
Altstadt- pflaster	Nebenstraßen	Erneuerung Pflaster		kontrollieren	erneuern bzw. reparieren				später
Gerwigstraße		Asphaltdecke							2017 erledigt
Anselfingen	Almenstraße	Asphaltdecke viele Unebenheiten	Neubau	Vorhanden funktionsfähig	erneuern			5 / 4	Anliegerstraße nach 2021
	Baugebiet Auf der Höhe	Asphaltdecke							2017 erledigt!
	Baugebiet Hugenberg III+IV	Asphaltdecke							2017 erledigt!
Bargen									

Bittelbrunn	Petersfelsstraße	Asphaltdecke starke Unebenheiten, evtl. nicht tragfähiger Unterbau	Neubau	vorhanden	Neubau	vorhanden	Neubau	5 / 2	2018 Planung 2019 Bau
Neuhausen	Maierbachstraße	Asphaltdecke starke Senken,	halbseitige Erneuerung	vorhanden		vorhanden	Teilerneuerung der Rinnenplatten	5 / 2	2018 Instandsetzung
Stetten	Kirchtalstraße vom Dorfplatz bis Haus Nr. 1	Asphaltdecke starke Unebenheiten, evtl. nicht tragfähiger Unterbau	Neubau	vorhanden	Neubau	keine vorhanden	Neubau	5 / 4	nach 2021
	Burgstraße	Asphaltdecke starke Unebenheiten, evtl. nicht tragfähiger Unterbau	Neubau	vorhanden	Anpassung	vorhanden	Neubau	4 / 5	nach 2021
Zimmerholz									
	Gehrenstraße u. Teil Willy-Bischoff-Str.	starke Unebenheiten, nicht tragfähiger Unterbau, Stützmauern nicht mehr standfest	Neubau Planung	vorhanden	Neubau bzw. Sanierung	teilweise vorhanden	Neubau	5 / 3	2016/17 Planung 2018 Bau Ing.Büro Pietsch Radolfzell
	Auf Stiegeln	uneben, nur Asphalttragschicht	Erweiterung	vorhanden	anpassen	Nicht vorhanden	Neubau	4 / 5	nach 2021
	Riedstraße	uneben Asphalttragdeckschicht	Instandsetzung	Vorhanden, anpassen bzw. ergänzen		Teilweise vorhanden	ergänzen	5 / 5	nach 2021
	Witternstraße	Asphaltdecke brüchig Nicht ausreichender Unterbau	Neubau	Teilweise vorhanden	Ergänzung	vorhanden	erneuern	5 / 5	2020

Welschingen	Hohenhewen- straße	Asphaltdecke Unebenheiten, nicht tragfähiger Unterbau Asphaltdecke Unebenheiten,	Neubau	vorhanden	Neubau bzw. Sanierung	vorhanden	Neubau	4 / 5	nach 2021
	Gartenstraße	nicht tragfähiger Unterbau	Neubau	vorhanden	Neubau bzw. Sanierung	vorhanden	Neubau	4 / 4	nach 2021
	GW Welschingen	Asphaltdecke							2019
	Guuhaslen Ermin-Hohlwegler Und Prälat- Wikenhauser Str.	Asphaltdecke							2017 erledigt!

Erläuterung der Bewertungen: Zustand 6 schlechter Zustand
Zustand 1 guter Zustand

Funktion 1 wichtige Funktion im Straßen bzw. Wegenetz
Funktion 6 weniger wichtige Straße bzw. Weg

Wirtschaftswege, Asphalt-Wege

12.2017

		Fahrbahn		Entwässerung		Randeinfassung		Bewertung nach		
	Abschnitt	ist	geplant	vorhanden	geplant	vorh.	geplant	Zustand/ Funktion	Gesamt	Bemerkungen
Engen										
Weg Hinter den Seegärten	Verbindungsweg Knechtle-Weihergrund	Schotterweg	Asphalt-Tragdeckschicht		Bankette anpassen		nicht erforderlich			Asphaltdecke mit Erweiterung GW Grub
Dielenweg		Asphaltweg			Entwässerung Verbessern und ergänzen		Bordsteine oder Einzeiler			Wirtschaftsweg oberhalb sanieren
Ansefingen										
Verbindungsweg Hauserhöfe	Wege zwischen den Höfen	Asphaltdecke Risse, Aufbrüche Senken an den Rändern	streckenweise neue Tragdeckschicht 2008	Versickerung über Bankette und teilweise Straßenabläufe	anpassen und erneuern	keine vorhanden	nicht erforderlich			2017 erledigt
Bargen										
	Zufahrt Spitzenhof	Asphaltdecke, Risse Senken, Abbrüche	abschnittsweise neue Tragdeckschicht 2008	Versickerung über Bankette und Gräben	anpassen, Gräben ausheben	keine vorhanden	nicht erforderlich	4 / 4	4	Leitungsverlegung Wärmenetz??
Welschingen										
Zufahrt Denklehof	Von der Weg-Gabelung Hewenhof	Asphaltdecke starke Verwerfungen	Tragdeckschicht	über Bankette	Bankette abfräsen	keine	Nicht erforderlich	5 / 4	4,5	2018
Stetten										
	Gewann Auf der Höhe	Asphaltdecke brüchig, Senken	neue Tragdeckschicht		Bankette anpassen	keine	nicht erforderlich			2018
Neuhausen										
Zufahrt zum Schoren/Waldstraße	durch den Schoren	Asphaltdecke brüchig, stellenweise große Aufbrüche	Neue Tragdeckschicht		Querrinnen vorhanden	Keine		3/5	4	

Erläuterung der Bewertungen: Zustand 6 schlechter Zustand Funktion 1 wichtige Funktion im Straßen bzw. Wegenetz
 Zustand 1 guter Zustand Funktion 6 weniger wichtige Straße bzw. Weg

Wirtschaftswege, wassergebundene-Wege
nicht erfasst ist die laufende Unterhaltung der Wege

11.2017

		Fahrbahn		Entwässerung		Randeinfassung		Dringlichkeit nach		
	Abschnitt	ist	geplant	vorhanden	geplant	vorh.	geplant	Zustand/ Funktion	Gesamt	Bemerkungen
Bittelbrunn										
Schroffen- weg	Gewann Sommerhau Abschnitt im Wald	Schotterweg starke Ausspülungen	Neue Schottertrag und - Deckschicht	teilweise Gräben, nicht mehr funktionsfähig	neue Gräben bzw. vorh. ausbauen	Keine	keine	1 / 5	4	Wanderweg
Bargen										
Spitzenhof	Gewann Spitzen Kreuzen, Bei der Eich	Schotterweg Ausspülungen	2017 neue Schotter Trag- und Deckschicht			Keine		1/2	2	

Erläuterung der Bewertungen:
Straße bzw. Weg

Zustand 1 schlechter Zustand

Funktion 1 wichtige Funktion im Straßen bzw. Wegenetz

Zustand 6 guter Zustand Funktion 6 weniger wichtige