

Geplante Sanierungsmaßnahmen Stadtstraßen

06.2023

Straßenname	Abschnitt	Fahrbahn		Entwässerung		Randeinfassung		Zustand/ Funktion	Maßnahme geplant
		ist	geplant	vorhanden	geplant	vorhanden	geplant		
Engen									
Johann-Peter-Hebel und Wilhelm-Hauff-Straße	gesamt	Deckschicht fehlt		Vorhanden		Vorhanden			Anliegerstraße 2023
Bei der Säge	Briele, nach Neubau	Deckschicht fehlt Unterbau sanieren		Vorhanden	angleichen	größtenteils keine Vorhanden	Randsteine setzen	4 / 6	Anliegerstraße 2023
Scheffelstraße	Metzgerei Eckes bis Schwarzwaldstr	Asphaltdecke Viele Flickstellen, uneben	Vollausbau	Vorhanden	Angleichen	größtenteils vorhanden	Neubau	5 / 3	Sammelstraße 2024
Hewenstraße	DRK Gebäude bis Ballenbergstraße	Asphaltdecke, viele Unebenheiten und Reparaturstellen	Vollausbau	Vorhanden funktionsfähig	Erneuerung	Vorhanden, schlechter Zustand	Erneuern	5 / 1	Sammelstraße Planung und Bau 2025
Ostlandstraße	von Schützen- bis F.-M.-Straße	Asphaltdecke große Unebenheiten, Flickstellen	Vollausbau	vorhanden bedingt funktionsfähig	anpassen bzw. erneuern	Bordsteine vorh. sehr schlechter Zustand	Erneuerung	4 / 4	Anliegerstraße 2026
Friedrich-Mezger-Straße	Aacher-straße bis Einmündung Ostland-straße	Asphaltdecke große Unebenheiten, Flickstellen	Vollausbau	vorhanden bedingt funktionsfähig	anpassen bzw. erneuern	Bordsteine vorh. sehr schlechter Zustand	Erneuerung	4 / 4	Anliegerstraße 2027
Bahnhofstraße	Bahnhof bis B491	Asphaltdecke Teer? Unterbau nicht tragfähig, Flickstellen	Vollausbau	Straßenabläufe an MW-Kanal funktionsfähig	nichts erforderlich wenn Neubau erneuern	Bordsteine funktionsfähig einseitiger Gehweg	Erneuerung falls Neubau	3 / 1	Hauptverkehrsstraße Ausbau mit ZOB Bis 2027
Breitestraße	Seehas-Center bis B491	Asphaltdecke Unebenheiten Flickstellen	Vollausbau	Straßenabläufe an MW-Kanal funktionsfähig	nichts erforderlich	Bordsteine funktionsfähig beidseitiger Gehweg	Erneuerung falls Neubau	3 / 1	Hauptverkehrsstraße Ausbau mit ZOB Bis 2027
Schillerstraße	L191 bis Ballenbergstr. s	Asphaltdecke/Teer? Risse und Frostaufbrüche Flickstellen	Vollausbau	Straßenabläufe an MW-Kanal funktionsfähig	nichts erforderlich	Bordsteine funktionsfähig beidseitiger Gehweg	Erneuerung falls Neubau	5 / 2	Hauptverkehrsstraße Ausbau mit ZOB Bis 2027
Ludwig-Finckh-Str.	Hewenstraße bis Ballenbergstr.	Asphaltdecke starke Unebenheiten, nicht tragfähiger Unterbau	Vollausbau	Vorhanden an MW Kanal funktionsfähig	Anpassen bzw. neu	Bordstein funktionsfähig Gehweg vorh.	Erneuerung wenn Vollausbau neu	4 / 5	Anliegerstraße später

Distelstraße	Breitestraße bis Jahnstraße	Asphaltdecke Risse und Frostaufbrüche, Flickstellen	großflächige Reparatur oder Neubau	vorhanden an MW Kanal funktionsfähig	nichts erforderlich	Bordsteine funktionsfähig beidseitiger Gehweg	Erneuerung falls Neubau	3 / 2	Hauptverkehrsstraße später
Schwarzwaldstraße	Einmündung K6130 bis L191	Alte Teerdecke, Flickstellen	Vollausbau	In Teilen vorhanden	Erneuern, bzw. erweitern	Keine vorhanden	Neubau	4 / 5	Anliegerstraße später
In den Kohlwiesen	Zwischen den Brücken	Asphaltdecke Uneben, Ausbrüche	Teilausbau	Oberflächenentwässerung	Nichts vorgesehen	Keine vorhanden	Nicht notwendig	4 / 6	Sammelstraße später
Robert -Bosch-Straße, Felix-Wankel-Straße	Komplett	Deckschicht fehlt							Anliegerstraße Nach Bebauung
Anselfingen									
Almenstraße	Kreuzung Unterdorfstraße bis Ortsausgang	Asphaltdecke viele Unebenheiten	Vollausbau	Vorhanden funktionsfähig	Erneuern	Vorhanden	Neubau	5 / 5	Anliegerstraße später
Im Heimgarten	Komplett	Asphaltdecke, viele Flickstellen	neue Deckschicht	Vorhanden funktionsfähig	Nichts erforderlich	Vorhanden, teils viel Unkraut	Belassen, Fugen vergießen	5 / 5	Anliegerstraße später
Bargen	-								
Hinter Kirchen	gesamt	Deckschicht fehlt		Vorhanden		vorhanden			Anliegerstraße Nach Bebauung
Biesendorf	-								
Neuhausen	-								
Bittelbrunn									
Petersfelsstraße	Kirche bis Ortsausgang Unterdorf	Asphaltdecke starke Unebenheiten, evtl. nicht tragfähiger Unterbau	Vollausbau	vorhanden	Neubau	vorhanden	Neubau	5 / 3	Anliegerstraße später
Stetten									
Kirchtalstraße	Kirchtalstraße vom Dorfplatz bis Haus Nr.1	Asphaltdecke starke Unebenheiten, evtl. nicht tragfähiger Unterbau	Vollausbau	vorhanden	Neubau	keine vorhanden	Neubau	5 / 5	Anliegerstraße später

Burgstraße	von Neuhewenstr. bis Ortsausgang	Asphaltdecke starke Unebenheiten, evtl. nicht tragfähiger Unterbau	Vollausbau	vorhanden	Anpassung	vorhanden	Neubau	4 / 5	Anliegerstraße später
Zimmerholz									
St-Georg-Straße	gesamt	starke Schadstellen, nicht tragfähiger Unterbau	Vollausbau	vorhanden	Neubau	teilweise vorhanden	Neubau	6 / 6	Anliegerstraße später
Willy-Bischoff-Str.	gesamt	starke Unebenheiten, nicht tragfähiger Unterbau, Stützmauern nicht mehr standfest	Vollausbau	vorhanden	Neubau	teilweise vorhanden	Neubau	5 / 6	Anliegerstraße später
Riedstraße	Kreuzungsbe- reich zur Eduard-Ege- Straße	Unebenheiten, Asphaltausbrüche	Neue Deckschicht					5 / 5	Anliegerstraße später
Witternstraße	Kreuzung Eduard-Ege- Straße bis Ortsausgang	Asphaltdecke brüchig, nicht ausreichender Unterbau	Vollausbau	Teilweise vorhanden	Ergänzung	Vorhanden	Erneuern	5 / 5	Anliegerstraße später
Welschingen									
Im Guuhaslen	Gesamt	Deckschicht fehlt		Vorhanden		Vorhanden			2023
Hohenhewen- straße	gesamt	Asphaltdecke Unebenheiten, nicht tragfähiger Unterbau Asphaltdecke Unebenheiten,	Vollausbau	vorhanden	Neubau bzw. Sanierung	vorhanden	Neubau	5 / 5	Anliegerstraße später
Gartenstraße	gesamt	nicht tragfähiger Unterbau	Vollausbau	vorhanden	Neubau bzw. Sanierung	vorhanden	Neubau	4 / 4	Anliegerstraße später
Otto-Hahn- Str., Wilhelm- Maybach-Str.	Komplett	Deckschicht fehlt							Anliegerstraße Nach Bebauung

Erläuterung der Bewertungen: Zustand 6 schlechter Zustand Funktion 1 wichtige Funktion im Straßen bzw. Wegenetz
Zustand 1 guter Zustand Funktion 6 weniger wichtige Straße bzw. Weg