

Hallo Herr Moser,

im Anhang die aktuelle Liste zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen der Stadtstraßen.  
Diese Liste sollte intern noch besprochen werden. Ebenfalls wird noch Rücksprache mit den Stadtwerken gehalten, welche Straßen ihrerseits als dringend erachtet werden.

Folgende Straßen der alten Liste wurden seit 2017 durch Voll- oder Teilerneuerungen abgearbeitet:

Mundingstraße	(Vollausbau 2017)
Matthias-Claudius-Str.	(Vollausbau 2018)
Maierhalde	(Vollausbau 2018)
Burgstraße	(Teilausbau 2019)
Gehrenstraße	(Vollausbau 2019-20)
Hohenstoffelstraße	(Vollausbau 2019-20)
Auf der Höhe	(Deckschicht, 2020)
Hermann-Hesse-Straße	(Vollausbau 2020)
GG Welschingen	(Deckschicht 2020-21)

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Frank

Stadtbauamt Engen  
Abt. Tiefbau  
Marktplatz 2  
78234 Engen

Telefon: 07733 502-242  
Telefax: 07733 502-262  
E-Mail: [tfrank@engen.de](mailto:tfrank@engen.de)  
Internet: [www.engen.de](http://www.engen.de)

USt-IdNr.: DE142770451

---

Starke Wirtschaft. Starke Stadt. Engen im Hegau.

---

**Folgen Sie uns jetzt auch auf Instagram: [www.instagram.com/stadtengen](https://www.instagram.com/stadtengen)**

Das Rathaus und alle Dienststellen dürfen nur mit einer FFP2-Maske unter Einhaltung der 3G-Regel betreten werden. Zutritt erhält man nur mit einem zertifizierten Impfnachweis, sowie einem gültigen Personalausweis. Genesene brauchen ein ärztliches Attest und nicht geimpfte Personen benötigen einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zum gegenseitigen Schutz der Mitarbeiter\*innen und der Besucher\*innen sind die Abstandsregeln und bestimmte Hygienevorschriften zu beachten.

**Straßen**

01.2022

Straßenname	Abschnitt	Fahrbahn		Entwässerung		Randeinfassung		Zustand/ Funktion	Maßnahme geplant
		ist	geplant	vorhanden	geplant	vorhanden	geplant		
<b>Engen</b>									
Hewenstraße	DRK Gebäude bis Ballenbergstraße	Asphaltdecke, viele Unebenheiten und Reparaturstellen	Vollausbau	Vorhanden funktionsfähig	Erneuerung	Vorhanden, schlechter Zustand	Erneuern	5 / 1	Sammelstraße Planung und Bau 2022
Bahnhofstraße	Bahnhof bis B491	Asphaltdecke Teer? Unterbau nicht tragfähig, Flickstellen	Vollausbau	Straßenabläufe an MW-Kanal funktionsfähig	nichts erforderlich wenn Neubau erneuern	Bordsteine funktionsfähig einseitiger Gehweg	Erneuerung falls Neubau	3 / 1	Hauptverkehrsstraße Ausbau mit ZOB
Breitestraße	Seehas-Center bis B491	Asphaltdecke Unebenheiten Flickstellen	Vollausbau	Straßenabläufe an MW-Kanal funktionsfähig	nichts erforderlich	Bordsteine funktionsfähig beidseitiger Gehweg	Erneuerung falls Neubau	3 / 1	Hauptverkehrsstraße Ausbau mit ZOB
Schillerstraße	L191 bis Ballenbergstraße	Asphaltdecke Teer? Risse und Frostaufbrüche Flickstellen	Vollausbau	Straßenabläufe an MW-Kanal funktionsfähig	nichts erforderlich	Bordsteine funktionsfähig beidseitiger Gehweg	Erneuerung falls Neubau	5 / 2	Hauptverkehrsstraße Ausbau mit ZOB
Distelstraße	Breitestraße bis Jahnstraße	Asphaltdecke Risse und Frostaufbrüche, Flickstellen	großflächige Reparatur oder Neubau	vorhanden an MW Kanal funktionsfähig	nichts erforderlich	Bordsteine funktionsfähig beidseitiger Gehweg	Erneuerung falls Neubau	3 / 2	Hauptverkehrsstraße später
Ludwig-Finckh-Str.	Hewenstr. bis Ballenberg-str.	Asphaltdecke starke Unebenheiten, nicht tragfähiger Unterbau	Vollausbau	vorhanden an MW Kanal funktionsfähig	Anpassen bzw. neu	Bordsteine funktionsfähig Gehweg vorh.	Erneuerung wenn Vollausbau neu	4 / 5	Anliegerstraße später
Friedrich-Mezger-Straße	Aacherstraße bis Einmündung Ostlandstraße	Asphaltdecke große Unebenheiten, Flickstellen	Vollausbau	vorhanden bedingt funktionsfähig	anpassen bzw. erneuern	Bordsteine vorh. sehr schlechter Zustand	Erneuerung	4 / 4	Anliegerstraße 2025

Ostlandstraße	von Schützen- bis F.-M.-Straße	Asphaltdecke große Unebenheiten, Flickstellen	Vollausbau	vorhanden bedingt funktionsfähig	anpassen bzw. erneuern	Bordsteine vorh. sehr schlechter Zustand	Erneuerung	4 / 4	Anliegerstraße 2024
Ballenbergstraße	Unterführung bis Schillerstraße inkl. Brücke	Brücke ist in einem schlechten Zustand	Brücken-neubau	vorhanden	anpassen	Bordsteine funktionsfähig	Erneuerung	6 / 2	Nach Brückenbau DB Planung/Bau 2023
Schwarzwaldstraße	Einmündung K6130 bis L191	Alte Teerdecke, Flickstellen	Vollausbau	In Teilen vorhanden	Erneuern, bzw. erweitern	Keine vorhanden	Neubau	4 / 5	Anliegerstraße später
Johann-Peter-Hebel und Wilhelm-Hauff-Straße	gesamt	Deckschicht fehlt							Anliegerstraße 2023
Bei der Säge	Briele, nach Neubau	Deckschicht fehlt		Vorhanden	angleichen	größtenteils keine Vorhanden	Randsteine setzen	4 / 6	Anliegerstraße 2023
Scheffelstraße	Metzgerei Eckes bis Schwarzwaldstraße	Asphaltdecke Viele Flickstellen, uneben	Vollausbau	Vorhanden	Angleichen	größtenteils vorhanden	Neubau	5 / 3	Sammelstraße später
In den Kohlwiesen	Zwischen den Brücken	Asphaltdecke Uneben, Ausbrüche	Tailausbau	Oberflächene Entwässerung	Nichts vorgesehen	Keine vorhanden	Nicht notwendig	4 / 6	Sammelstraße später
<b>Ansefingen</b>									
Almenstraße	Kreuzung Unterdorfstraße bis Ortsausgang	Asphaltdecke viele Unebenheiten	Vollausbau	Vorhanden funktionsfähig	Erneuern	Vorhanden	Neubau	5 / 5	Anliegerstraße später
Im Heimgarten	Komplett	Asphaltdecke, viele Flickstellen	neue Deckschicht	Vorhanden funktionsfähig	Nichts erforderlich	Vorhanden, teils viel Unkraut	Belassen, Fugen vergießen	5 / 5	Anliegerstraße später
-Bosch-Straße, Felix-Wankel-Straße	Komplett	Deckschicht fehlt							Anliegerstraße Nach Bebauung
<b>Bargen</b>	-								



Welschingen	gesamt	Asphaltdecke Unebenheiten, nicht tragfähiger Unterbau Asphaltdecke Unebenheiten,	Vollausbau	vorhanden	Neubau bzw. Sanierung	vorhanden	Neubau	5 / 5	Anliegerstraße später
Hohenhewen straße	gesamt	Asphaltdecke Unebenheiten, nicht tragfähiger Unterbau Asphaltdecke Unebenheiten,	Vollausbau	vorhanden	Neubau bzw. Sanierung	vorhanden	Neubau	5 / 5	Anliegerstraße später
Gartenstraße	gesamt	nicht tragfähiger Unterbau	Vollausbau	vorhanden	Neubau bzw. Sanierung	vorhanden	Neubau	4 / 4	Anliegerstraße später
Im Guuhaslen	Gesamt	Deckschicht fehlt						2023	
Otto-Hahn- Straße, Wilhelm- Maybach- Straße	Komplett	Deckschicht fehlt							Anliegerstraße Nach Bebauung

Erläuterung der Bewertungen: Zustand 6 schlechter Zustand Funktion 1 wichtige Funktion im Straßen bzw. Wegenetz  
Zustand 1 guter Zustand Funktion 6 weniger wichtige Straße bzw. Weg